Beschlussvorlage Gemeinde Bobitz Federführend: Amt für Ordnung und Soziales	Vorlage-Nr: VO/GV09/2017-0983 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 10.04.2017 Einreicher: Bürgermeisterin

Löschteiche der Gemeinde Bobitz

Beratungsfolge:

Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	26.04.2017	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Bobitz
Ö	08.05.2017	Gemeindevertretung Bobitz

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Bobitz beschließt, die Löschteiche in der Reihenfolge der Dringlichkeit instand zu setzen.

Sachverhalt:
Gemäß § 2 Abs. 1 Pkt. 4 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg- Vorpommern (BrSchG M-V) vom 21.12.2015 haben die Gemeinden die Aufgabe, die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Im Zuge einer Kontrolle durch die Bürgermeisterin und den Gemeindewehrführer erfolgte eine Bestandsaufnahme aller Löschteiche der Gemeinde Bobitz.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:
Bildmaterial mit Bemerkungen über den Zustand der Löschteiche

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Ergebnis der Löschteichbeschauen aller natürlichen Löschteiche im Gemeindegebiet Bobitz vom 14. Dezember 2016

Anwesend: Herr Pittelkow (Gemeindewehrführer) und Frau Kirsch

1. Klein Krankow – Dorfteich
   - völlig verschilft
   - verschlammt
   - Wasser vorhanden

2. Klein Krankow – Teich an der Straße in Richtung Friedrichshagen
   - müsste vorne etwas ausgebaggert werden, ansonsten ok

3. Groß Krankow – Am Hofteich
   - verschilft – Keine Wasserentnahme möglich
   - Zugang zur Löschwasserentnahmestelle nicht möglich da wilder Komposthaufen eines Anwohners errichtet (auf Gemeindeland) – Maßnahme: Entfernen lassen!!!

4. Groß Krankow – Dorfteich am Schulweg
   - völlig verschilft an der Löschwasserentnahmestelle
   - Wasserstand aber ansonsten ok
   - Steg in relativ gutem Zustand

5. Groß Krankow – Schulweg (Hinter K. Herrmann)
   - wenig Wasser
   - zugewuchert
   - verschilft

6. Petersdorf – Vorfluter gegenüber der Abweisung Köchelsdorf
   - völlig zugewachsen
   - kein Wasser

7. Köchelsdorf – aus Richtung Petersdorf kommend
   - kein Wasser vorhanden
   - völlig zugewachsen

8. Petersdorf – Dorfteich an der L031
   - Zuwegung erschwert (müsste freigeschnitten werden)
   - an der Löschwasserentnahmestelle ausbaggern
   - relativ wenig Wasser

9. Quaal – Teich an der K 21
   - verschilft
   - Zuwegung unterschiedlich gut

10. Quaal – Dorfteich
    - Baum an der Löschwasserentnahmestelle entfernen
    - ein bisschen ausbaggern
    - Entnahmestelle etwas befestigen mit Steinen
    - ansonsten ok
    - nur zu geringer Wasserstand

11. Beidendorf – Waldstraße Kreuzung am Dorfteich
    - Ansaugstutzen undicht?
    - verschilft an der Löschwasserentnahmestelle bereits wieder

Teich auf der gegenüberliegenden Seite

12. Rastorf – Gutshaus Naudiner Weg
    - relativ gute Zuwegung
    - müsste an der Löschwasserentnahmestelle ausgebaggert werden

13. Dalliendorf – beim Stall
    - völlig zugewachsen
    - kaum Wasser vorhanden

Dalliendorf – andere Seite

- wäre dieser vielleicht eine Option, ihn als Löschteich herzurichten?

14. Dalliendorf – OE von der B 208 kommend
    - müsste ausgebaggert werden
    - zu wenig Wasser

15. Neuhof auf dem Feld neben dem Weg nach Klein Krankow
    - zugewachsen



16. Bobitz – vor ehemaligem Spritzenhaus
    - verschilft

17. Bobitz – neben dem Sportlehrheim
    - müsste ausgeschnitten werden
    - ausbaggern

- restlichen Teiche ansonsten in relativ gutem Zustand
- sollten jährlich überprüft (inklusive Dokumentation in Bild und Schrift) und ggf. Maßnahmen vorgeschlagen werden
- Listen aller Teiche bzw. auch aller Löschwasserentnahmestellen beim Amt und den jeweiligen Ortsfeuerwehren / Gemeindewehrführer einsehbar