

Beschlussauszug zu
aus der
Sitzung der Gemeindevertretung Metelsdorf
vom 04.10.2022

Top 2 Einwohnerfragestunde

Der Bürger merkt an, dass der Untergrund der Straße „Groß Bütt“ nicht frostsicher ist. Die neuen Risse müssen verfüllt werden. Das Gleiche gilt für die Mecklenburger Straße.