

Beschlussauszug zu
aus der
Sitzung des Ausschusses für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Um-
welt Bad Kleinen
vom 21.01.2026

Top 6.1 Aufgabe an die Verwaltung - Gefälle am Indianerspielplatz

Herr Schäfer spricht die Fläche beim Indianerspielplatz an. Das Problem ist hier, das Regenwasser kommt vom Friedhof und vom Aust-Berg, staut sich und behindert bzw. gefährdet die Fahrradfahrer und auch Fußgänger. Es hat sich bereits eine tiefe Rinne gebildet.

Herr Sattler war am 23.06.25 vor Ort, hier müsste schnellstens das Gefälle in Richtung Garagen gezogen werden, welches Rohr dort liegt ist unklar.

Fotos werden dem Bauamt zugeschickt, auf Bild 5 ist ein Regenablauf zu sehen