Beschlussvorlage Gemeinde Dorf Mecklenburg Federführend: Bauamt	Vorlage-Nr: VO/GV01/2015-0957 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 02.06.2015 Einreicher: Bürgermeister

Zustand der Fußgängerbrücken im Bereich Wanderweg / Wallensteingraben

Beratungsfolge:

Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	16.06.2015	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Dorf Mecklenburg
Ö	14.07.2015	Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:
Beratungsbedarf

Sachverhalt:
Es wurde kurzfristig für zwei Brücken im Wald Moidentin eine Brückenprüfung veranlasst, da über diese der Wanderweg nach Dorf Mecklenburg ausgewiesen ist.
Nach der ersten Besichtigung ist die Brücke südlich von Moidentin aufgrund des schlechten Zustandes von dem Brückenprüfer sofort gesperrt worden. Die Sperrung ist veranlasst.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:
Luftbild nördliche Brücke, Luftbild südliche Brücke, E-Mail zur Brückensperrung, Bilder der Brücke

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Brücke bei Moidentin - nördlich

02.06.2015

0 80 160 240 m

Moidentin

1 : 6000

Gemarkung Moidentin, Petersdorf, Groß Stieten

Brücke bei Moidentin -südlich

Silke Plieth

Von: Silke Plieth
Gesendet: Dienstag, 2. Juni 2015 09:23
An: Torsten Tribukeit
Betreff: WG: Prüfung Brücken Gemeinde Dorf Mecklenburg - Brückensperrung

Wir schicken sofort die Hausmeister raus, die diese Brücke sperren (Absperrband) und Warnschilder anbringen.
Gruß Silke

Von: Olaf Weidemann [mailto:weidemann@zw-schwerin.de]
Gesendet: Dienstag, 2. Juni 2015 08:16
An: Silke Plieth
Betreff: Prüfung Brücken Gemeinde Dorf Mecklenburg - Brückensperrung

Sehr geehrte Frau Plieth,

Die Brücke Richtung Brusenbecker Mühle, neben der Bahnbrücke, muß umgehend gesperrt bzw. abgebrochen werden!
Der Hauptträger im Mittelfeld unterstrom ist fast nicht mehr vorhanden. Das Geländer (Rohrschweißkonstruktion) ist anscheinend jetzt das Tragwerk. Mit einem Holzgeländer wäre die Brücke schon zusammengebrochen.
Einzelne Personen mag die Konstruktion noch tragen, aber eine größere Wandergruppe (geschätzt 10 – 15 Personen) könnte das Mittelfeld zum Einsturz bringen.

Mit freundlichen Grüßen

Olaf Weidemann

Ingenieurbüro Zimmermann + Weidemann
Diplomingenieure für Bauwesen
Medeweger Straße 8
19057 Schwerin
Telefon: 0385 / 48576-18 Fax: 0385 / 48576-13
Internet: www.zw-schwerin.de
E-Mail: weidemann@zw-schwerin.de

Büroinhaber:
Dipl.-Ing. Olaf Weidemann
Dipl.-Ing.(FH) Ingo Zimmermann, M.Eng.

VORSICHT
Einsturzgefahr
02/06/2015

02/06/2015