

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/GV09/2020-1378
Gemeinde Bobitz	Status: öffentlich
Federführend:	Aktenzeichen:
Bauamt	Datum: 15.09.2020
	Einreicher: Bürgermeisterin

Beschlussfassung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit am Rad-/Fußweg Bobitz an der B 208
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium
Ö 30.09.2020 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Bobitz

Beschlussvorschlag:

Das Amt wird beauftragt, für die identifizierten Problempunkte in Bobitz Lösungsvorschläge zu erarbeiten und diese in Abstimmung mit der AG Verkehr umzusetzen.

Sachverhalt:

Die Arbeitsgruppe Verkehr hat sich bei Begehungen ein Bild von der Situation entlang der B208 in der Ortslage Bobitz gemacht. Dabei wurden Problempunkte identifiziert, deren Behebung empfohlen wird, um Verkehrssicherheit herzustellen bzw. zu gewährleisten.

Zu diesen Problempunkten gehören:

- unübersichtliche Ein- und Ausfahrten am Radweg und Behinderung der Sicht für Fahrzeuge
- zuwachsener Asphalt des Radwegs durch Mähreste
- fehlende Markierungen des Radwegs an Kreuzungen
- Stop-Schild und Situation an der Einfahrt Feuerwehr bzw. Schulstraße
- unklare Wegführung des Rad- und Fußwegs an der Bushaltestelle Schulstraße

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n: Bilddokumentation

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Standort: Wismarsche Straße / B208, Ortseingang Bobitz aus Richtung Dalliendorf



Problem: Eingeschränkte Sicht für Autofahrer, die auf die B208 fahren, fehlende Markierung des Radwegs auf der Straße. Radfahrer und Fußgänger, insbesondere Kinder, werden erst im letzten Moment erkannt. Zudem müssen Fahrzeuge bis an die Haltelinie vorfahren, um auch den Radweg einsehen zu können.

Standort: Bushaltestelle Alt Bobitz



Problem: Stark eingeschränkte Sicht insbesondere für Busfahrer; fehlende Markierung des Radwegs



Standort: Einfahrt zum Sandberg (Problem ist für den gesamten Radweg geltend!)

Problem1: Der Radweg verkleinert sich durch den wiegengelassenen Grünschnitt zusehends

Problem2: Asphaltdecke nimmt stellenweise Schaden

Standort: Bushaltestelle/Feuerwehreinfahrt Bobitz



Problem1: Radweg wird unterbrochen, fehlende Markierung

Problem 2: Sinnfälligkeit Stop-Schild aus Richtung Schulstraße





Problem 3: Unklare Wegführung und Straßenführung





Standort: VR-Bank Richtung Bahnübergang

Problem: Auffahrten/Einfahrten fehlen Markierungen bzw. Hinweise auf Radweg